Das große Sterben der Gen-8/Gen-9-Mainboards??

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 4. Dezember 2020, 12:45

> Zitat von Sascha_77
>
> Mutig mit so einer wackeligen Klammer.

Nicht mutiger als Ihr, wenn Ihr das Bios flasht. Nebenbei: die Klammer sitzt recht gut, der Chip-Körper wird gut umfasst (kleine Einkerbungen), wie ich vor dem Einschalten überprüft habe.

Das CH341A-KIt hat sich jedenfalls mehr als bezahlt gemacht. 🙂