Probleme mit internem Monitor am Laptop HP Probook 650 G1

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 28. Dezember 2020, 10:36

Ich habe folgendes Problem mit dem integrierten Monitor an diesem Laptop: Egal ob ich mit Clover oder Opencore starte erscheint nach dem Start immer ein total verzerrter Anmeldebildschirm. Drücke ich dann die Ausschalttaste für den Ruhezustand und nach zwei Sekunden diese wieder erscheint das Bild normal und ich kann mich einloggen. Allerdings wird dann der Monitor nicht als intern erkannt sondern unter Verbindungstyp "DisplayPort" an

<

Es handelt sich um ein HP Probook 650 G1, I5, Intel HD Graphics 4600, macOS Mojave.

Auf einem anderen HP Probook 650 G1 lief macOS schon mit der gleichen EFI ohne Probleme, bei dem Gerät aber komme ich da nicht weiter.

Im Anhang auch die EFI.