HP ProBook 450 G7 - bitte um Konfig-Unterstützung

Beitrag von „Charly10000“ vom 5. Januar 2021, 22:15

Achso. Dann sind es die Prozent Anzeige in der Menüleiste. Im Gesamten funktioniert es sonst.

Beim ein- und ausstecken wird noch ein ACPI-Fehler ausgespuckt.

Okay - dann bin ich gespannt auf deine EFI.