HP Compaq CQ58 - macOS Catalina 10.15.7 - Intel HD3000 Fix funktioniert nicht

Beitrag von „sanchez_nzg11“ vom 21. Januar 2021, 17:49

Hab ich.
Die Datei hab ich selsbtverständlich in „SSDT-EC.aml“ umbenannt. Die originale liegt auf dem Schreibtisch.

bekomme beim starten jedoch folgende Kernel-Panic: (siehe Screenshot)

1. Nachtrag:

ich habe im SMBIOS das Modell auf MacBookPro8,1 umgestellt, habe jetzt keine KernelPanic mehr, bleibe aber wieder im Vootvorgang stecken. Ich probiere mal ein paar Einstellungen im SMBIOS weiter aus.

2. Nachtrag:

Ich häng hier mal nen Screenshot an, wo der im Bootvorgang jetzt hängen bleibt: