In Arbeit WLAN BT Karte

Beitrag von „MPC561“ vom 26. Januar 2021, 14:19

@cobanramo

Ich hab das aber nur so eingetragen (BigSur):



Und seitdem funktioniert es (Bootparameter natürlich noch unter NVRAM). Siehe:



Ich verstehe noch nicht ganz welche Einschränkungen ich jetzt dadurch habe es anders gemacht zu haben?

Gruss,

Joerg