Erledigt Mountain Lion läuft nach RAM Upgrade unstabil

Beitrag von „Valko“ vom 2. Juni 2013, 13:30

Habe leider keinen der beiden nochmal da. Wie gesagt, der zweite Kingston taktet bei 1066, nicht bei 1333. Den 1333er Kingston müsste ich dann nochmal bestellen, dann ich lasse es euch wissen. Ich werde aber dennoch mal später den 1066er einbauen, vlt. erledigt sich das Phänomen damit ja schon.