Fixing USB in OpenCore

Beitrag von „hackmac004“ vom 27. Januar 2021, 18:43

In der info.plist aus dem USBport.kext finde ich auch Einträge die für's Powermanagement zuständig sind. Werden die nicht genutzt?



Property-List	Typ	Wert
Wurzel	Dictionary	11 Schlüssel/Wert-Paare
CFBundleDevelopmentRegion	String	English
CFBundleGetInfoString	String	1.0 Copyright © 2018-2020 Headsoft. All rights reserved.
CFBundleIdentifier	String	com.Headsoft.USBPorts
CFBundleInfoDictionaryVersion	String	6.0
CFBundleName	String	USBPorts
CFBundlePackageType	String	KEXT
CFBundleShortVersionString	String	1.0
CFBundleSignature	String	????
CFBundleVersion	String	1.0
IOKitPersonalities	Dictionary	1 Schlüssel/Wert-Paare
iMac18,1-XHC	Dictionary	8 Schlüssel/Wert-Paare
CFBundleIdentifier	String	com.apple.driver.AppleUSBMergeNub
IOClass	String	AppleUSBMergeNub
IONameMatch	String	XHC
IOPCIPrimaryMatch	String	0xa36d8086
IOProbeScore	Zahl	5000
IOProviderClass	String	AppleIntelCNLUSBXHCI
IOProviderMergeProperties	Dictionary	6 Schlüssel/Wert-Paare
kUSBSleepPortCurrentLimit	Zahl	2100
kUSBSleepPowerSupply	Zahl	5100
kUSBWakePortCurrentLimit	Zahl	2100
kUSBWakePowerSupply	Zahl	5100
port-count	Daten	4 Bytes: 16000000
ports	Dictionary	13 Schlüssel/Wert-Paare
model	String	iMac18,1
OSBundleRequired	String	Root