T430(s) Catalina Artefakte bei Boot

Beitrag von „t117“ vom 29. Januar 2021, 15:04

Vielen Dank, mit dem Patch geht der mDP tatsächlich wieder

Die KEXTs von Rehabman sind bereits schon die geladenen gewesen:

Jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass der TrackPoint nur noch geht, wenn man im BIOS das TouchPad aktiviert, das war vorher nicht der Fall.

Ist aber auch erstmal nicht so wichtig.