I7-5820K auf MSI X99 S Sli Plus - GraKa-Empfehlung & macOS-Installation

Beitrag von „floris“ vom 31. Januar 2021, 16:52

Mal eine Frage in den Thread geworfen - wer hat ein X99 hier am Start?

ich hätte ein "X99"-like System am laufen. Die Meldung ""Could`t allocate runtime area" ist ein Quirks Issue (bzw. unter Clover AMI MemoryFix Problem), wenn ich mich nicht schwer täusche? Bei Clover hat man die MemoryFix Kexts durchprobiert, bei OC muss mann die Quirks Settings notfalls durchtesten ...

Hätte eine EFI für ein Haswell-E(P) LCA2011-3 ...

Grüsse Florian

Als Vorbemerkung - ohne UEFI Boot der GT710 bekommt ja man auch keine Infos was überhaupt **beim Kernel boot passiert?**

Man kann UEFI Support nachflashen, GOP Updater v1.9.6.5.k_mod_v0.4.5.rar als Stichwort. Das hat bei meiner 8 Jahre alten XFX sehr gut funktioniert. Bi der GT710 sollte das auch gehen, da das die Brot&Butter GPU für Server ist,