# Latitude E6230, i5-3320M - Hilfe bei Opencore benötigt

### Beitrag von „HackBook Pro“ vom 10. März 2021, 14:25

Okay, mach mal einen NVRAM Reset. **ACHTUNG!!! NACH EINEM NVRAM RESET WERDEN DIE BOOT-EINTRÄGE DES BIOS ZURÜCKGESETZT, DU MUSST ALSO MANUELL VOM STICK BOOTEN, AUCH WENN DU IHN VORHER ALS HÖCHSTE BOOT-PRIORITÄT EINGESTELLT HAST!!!**