GA z97x Gaming GT - USB Probleme nach Wechsel auf SMBios IMac PRo 1.1

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 17. März 2021, 11:15

Hast du noch denn USBPorts.kext wo Sleep funktioniert hatte? Weil eigentlich musst du darin nur das richtige SMBios eintragen und dann sollte USB wie zuvor gepatcht sein. Der Kext kann auch mehre SMBios beinhalten so wie bei mir im Bild.