GA z97x Gaming GT - USB Probleme nach Wechsel auf SMBios IMac PRo 1.1

Beitrag von „G.com“ vom 17. März 2021, 12:46

OK - anonymous_writer habe auch Dich verstanden.

Ich bin jetzt in der info.plist. Da ist jetzt nur die Definition für den 15.1 drin.

Habe das jetzt copypasted - gemäß deinem Bild umbenannt UND...der Hub ist wieder da!

ABER - leider ist das Problem jetzt, dass die Geräte nur per USB2.0 also am HS Port eingebunden werden.

Dateien anbei.