In Arbeit

Medion Erazer P6689 - Feintuning

Beitrag von „grt“ vom 11. April 2021, 17:00

dass es der connectortype ist halte ich für sehr sehr sehr unwahrscheinlich. hier wurde diesbezüglich schon einiges versucht, ohne erfolg, und wenn ich in den ioreg reingucke, sehe ich eine korrekt angezeigte grafik, der monitor hängt am internen anschluss, die anderen angezeigten parameter stimmen mit denen meiner UHD620 überein. die auflösung passt auch etcpp...

entweder irgendwas total simples idiotisches, wo keiner drauf kommt, oder die edid. einen edid-patch kann man auch in die config.plist in die abteilung device-properties einfügen, aber wie das gehen soll, weiss ich im moment echt nicht. da muss ich erstmal ein wenig lesen..