Hackintosh Umstellung von Mojave Clover auf Catalina OpenCore Asus Z-390 Prime mit TBT3 GC TitanRidge

Beitrag von „Heckmaen“ vom 21. April 2021, 19:21

guten Abend allerseits,

@ Al6042 ... hab jetzt das System wieder fit. Auch Thunderbolt funktioniert wieder. Der Fehler lag vermutlich darin begründet, dass auf der System Nvme noch reichlich "Clover" rumlag, was dazu führte, dass sich beim Booten (ich hab die Bootsequenz noch nicht so eingerichtet, dass automatisch die Macintosh HD gewählt wird, sondern eine andere Nvme, auf der auch noch einen Clover Bootmanager lag. Nun gut , aus Fehlern lernt man bekanntlich und ich hab entsprechend aufgeräumt. Jetzt sollte es funktionieren.

Falls noch jemand von Euch die EFI einmal auf grobe Fehler prüfen kann, würde mir das enorm helfen.

Danke an alle für die Tips und Hilfe 😊

Andreas

Ja, [al6042](#) , es funktioniert alles wieder, wenn ich das richtig beurteile 😊