APPLE SPECIAL EVENT AM 20.4.2021

Beitrag von „RenStad“ vom 22. April 2021, 15:27

> Zitat von guckux
>
> Was mir nicht gefällt, ist das externe Netzteil

11,5 mm wären für einen reinen Monitor schon recht wenig. Hier passt natürlich keine 230V-Anschlussbuchse hinein und auch nicht die gängigen Bauteile für ein Netzteil. Selbst für die Ethernet-Buchse sind 11,5 mm zu wenig. Da blieb nur ein externes Netzteil. Die Alternative wäre ein stärkeres Gehäuse, was dann sicher keine ist.