Kein USB3 Support nach Update auf 11.3 Lösung gesucht

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 27. April 2021, 18:31

Du machst einen grundlegenden Fehler, du mappst USB 2 als "2", also z.B. T:5:2, das ist falsch USB 2 wird als "0" gemappt, also z.B. T:5:0.