Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 28. April 2021, 21:40

So, auch eine frische Installation über ein Installationsmedium mit macOS 11.3 über die frisch formatierte NVMe schlägt fehl. Ich hab die Verbose-Ausgabe mitlaufen lassen. Er meldet zahlreiche Fehler mit dem AppleUSBHostController:



Danach geht es nicht mehr weiter.

Probiert habe ich es mit OpenCore 0.6.6 und 0.6.8. Einmal mit USBInjectAll plus meiner SSDT-UIAC fürs Designare und einmal stattdessen mit einer USBPorts.kext (sogar etwas andere Belegung, was USB2 an den USB-C-Anschlüssen betrifft) – jedenfalls ganz sicher ohne Fehler). Macht aber keinen Unterschied. Hier scheitert die Installation.