X79 Ram Aufrüstung Fehlschlag

Beitrag von „bluebyte“ vom 13. Mai 2021, 15:57

lhanke28 handelt es um das Board GSUO H61V10C? Es hat den Anschein, dass es vornehmlich in Brasilien verkauft wurde. Zumindest sind einige portugiesischsprachige Foren voll mit Fragen zu diesem Board. Anscheinend fühlen sich Mainboard-Hersteller und Chipsatz-Hersteller nicht zuständig für den Support. Der Hersteller behauptet, dass Intel zuständig wäre. Intel sagt, dass der Hersteller zuständig wäre. Deshalb findet man auch keine Dokumentationen, Treiber und BIOS-Updates. Kurz gesagt, handelt es sich um ein Mainboard ohne Support. Das ist natürlich blöd. Ich weiß, dass dir das jetzt nicht weiterhilft. Ich gehe davon aus, dass die RAM-Module nicht hundertprozentig zum Mainboard passen. Sind die Module vom gleichen Hersteller und haben dieselben Spezifikationen? Vielleicht sind Windows und Linux großzügiger mit dem Speichermanagement. Ich habe in vielen Jahren schon einige Sachen erlebt. Daher könnte ich mir das gut vorstellen. Also kein Defekt, sondern Probleme mit der Kompatibilität.

Was meldet CPU-Z?

https://www.clubedohardware.co...%B5es-sobre-gsuo-h61v10c/