Erledigt Dell XPS 13 9343 Finetuning

Beitrag von „thslr2020“ vom 10. Juni 2021, 09:52

Es ist eine großartige Leistung, das neue Soundgerät durch zwei Ubuntu-Bootvorgänge als HDEF zu erkennen.

Trotzdem ist es immer noch nicht möglich festzustellen, ob der Grund, warum für HDEF benötigte Ressourcen wie AppleHDA nicht geladen werden, ein IRQ-Problem oder ein Alcid-Zahlenproblem ist.

Kann ein automatisiertes Patching-Tool wie Ssdttime IRQ-Konflikte problemlos beheben?