USB Ports funktionieren nach dem Update nicht mehr

Beitrag von „hackmac004“ vom 10. Juni 2021, 17:05

Map die Ports mal unter Windows. Dann die Kext nutzen und XhciPortLimit deaktivieren. Müsste dann eigentlich wieder alles funktionieren.

Ich hab's damit noch nicht gemacht, aber sieht dem USBmap tool ähnlich. Vondaher könnte dir diese Anleitung dabei auch helfen.

https://dortania.github.io/Ope…/intel-mapping/intel.html

Bei mir sind alle ports vorhanden.