OOB BCM94360NG NGFF Broadcom Karte

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 13. Juni 2021, 15:53

Karte läuft auch unter Monterey 1A.

Für Bluetooth wir jedoch der Kext BlueToolFixup.kext ab Version 2.6.1 für den Daemon "bluetoothd" benötigt. Sonst stürzt dieser ständig ab.