BCM94360NG - braucht es einen NGFF / PCIe Adapter?

Beitrag von „Arkturus“ vom 19. Juni 2021, 12:49

die BCM wird ja richtig erkannt. Der Fehler kann nur beim USB liegen

nimm mal USBInjectAll.kext in einer älteren Version und deaktiviere XhciPortLimit in Kernel/Quirks