[Sammelthread] Was habt ihr euch als letztes gekauft? >Diskussionen, Off Topic

Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 9. Juli 2021, 17:16

ich habe bei mir nur die Titan Ridge gegen die Maple Ridge getauscht und sonst alles beim Alten gelassen. Verhalten ist exakt das selbe:

HotPlug funktioniert ohne Probleme, sowohl TB2 Devices mit Adapter als auch original TB3 devices.

EDIT:

ich muss meine Angaben leider revidieren. Ich habe eben unter MONTEREY beta2 versucht, ein TB3-Device anzuschliessen - keine Reaktion, Gerät wird nicht geladen.

Selbst bei während des Neustarts verbundene Geräte werden nicht erkannt: er kommt unter DSB0 nicht über den NHI0 hinaus.



-

Edit #2: Auch unter WINDOWS werden TB3 Geräte zwar erkannt, aber NICHT angebunden! Ich kann die Geräte auch NICHT freigeben (authorisieren). Strange.