Neuer Hackintosh als Tonstudio Mutterschiff ;)

Beitrag von „kaneske“ vom 30. Juli 2021, 21:01

Ich vermute es liegt entweder an deiner Thunderbolt Konfiguration (fehlerhaft) oder an der fehlenden USBPortMap

Nehm mal die UAD ab und teste ob das Problem besteht wenn du über onboard Audio das Playback laufen lässt…

Deine Thunderbolt SSDT passt zur IOReg?