Acer Spin 5 IceLake | Trackpad will nicht funktionieren, Finetuning

Beitrag von „cobanramo“ vom 20. August 2021, 13:38

Das kommt vom weggebrochenem USB port.

Da du keinen gepaschten USB hast und in deinem Efi auch nicht gefunden habe hatte ich dies noch weggelassen.

Glaube du musst deinen USb patchen, oder versuche andere USB Ports, evtl startet es von einem anderen.

Gruss Coban