Acer Spin 5 IceLake | Trackpad will nicht funktionieren, Finetuning

Beitrag von „cobanramo“ vom 20. August 2021, 16:41

> Zitat von Adii287
>
> Hast du den NVME Fix auch bei meinem EFI drinne

Ja bei dem EFI den ich zu Verfügung gestellt hab ist der drinnen.

Aber tut mir leid, hier ist die Hiobsbotschaft für dich, der ist nicht unterstützt und von daher kommen deine freezes.

Bitte lies selbst.

https://dortania.github.io/Ant...Buyers-Guide/Storage.html

dein NVME Device:

https://www.samsung.com/semiconductor/ssd/client-ssd/MZVLQ1T0HALB-00$00/

Also laut Samsung Spezifikation ist das ein PM991 Controller



Die PM991 wird nicht unterstützt.
Vielleicht hast du was anderes den du einsetzen kannst oder musst halt ein anderes zulegen..

Gruss Coban

EDIT: Und auch hier wieder das übliche kleine problem der viel ärger und Leerlaufs generiert

Bitte nicht falsch verstehen, bist nicht allein mit diesem problem.

Wenn du von anfang an deine Hardware komplett in deinem Profil eingetragen hättest wären wir auch viel schneller dahinter gekommen was das problem ist und müssten nicht lange Herumprobieren und Kopfzerbrechen...
Du hättest den tage langen gar wochenlangen rumbasteln an deiner Rechner sparen können
Nichts für ungut, man übt und lernt daraus