Alle USB Ports werden als 3.0 angezeigt

Beitrag von „LetsGo“ vom 13. Oktober 2021, 14:25

[JoPe16!](#)

Drück mal im Hackintool den Besen und dann Refresh (drittes und viertes Symbol in der unteren Leiste). Dann sollten nur deine gemappten Ports aufscheinen. Deine Kext sieht schon mal gut aus.