Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Justix“ vom 28. Oktober 2021, 22:15

Guten Abend,

ich habe gerade MacOS Monterey installiert und nun scheint mein 3. Monitor mit DVI-Anschluss (die beiden anderen mit DisplayPort funktionieren) nicht mehr zu funktionieren, das ganze hatte ich bei Big Sur mit einem Framebuffer-Patch behoben, dieser scheint zwar übernommen zu werden (siehe ioregistryexplorer.png -> connector-type), aber der Monitor zeigt trotzdem kein Bild. Wird DVI nicht mehr unterstützt?



Viele Grüße,

Justus G.