Dell XPS 9550 OpenCore 0.7.4 startet nicht

Beitrag von „hitman20“ vom 1. November 2021, 20:24

Hallo zusammen,

ich wollte mein OpenCore auf 0.7.4 aktualisieren und danach MAC OS X Moneterey installieren.
Allerdings wollte ich davor erst noch Big Sur zum Starten bringen, um zu sehen, dass auch alles passt.

Ich habe dann eigentlich die Config aus meiner funktionieren OpenCore 0.6.3 Installation genommen und diese auf OpenCore 0.7.4 übernommen.
Erstellt habe ich die Config neu aus der Sample.plist und die Werte entsprechend übernommen.

ocvalidate zeigt auch an, dass in der Config selber kein Fehler vorhanden ist.
Wenn ich mit der Config von OpenCore 0.7.4 starte, bleibt der Startvorgang kurz danach stehen, nachdem die ACPI Tables geladen worden sind.
Ich habe noch einen Screenshot dazu hochgeladen und noch meine beiden EFIs. Ich habe dort noch die Seriennummer usw. entfernt und auch den Ressource Ordner.
In der OpenCore 0.7.4 Config habe ich nur mal die Kexte eingetragen, die unbedingt nötig sind.
Vielleicht könnt Ihr mir noch weiterhelfen.

Vielen Dank.

Gruß
hitman20