Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „marymade“ vom 5. Dezember 2021, 16:55

> Zitat von Arkturus
>
> wie gehst Du vor, um das Script zu erstellen? Ich verwende Atom und das will nicht laufen. Findet keine USP-Ports. marymade
>
>

Mach dir eine Linux-LiveCD oder Bootstick , das Pythonskript reset_usb.py funktioniert nur mit Linux.

Mit "list" suchst du dir die bluetooth device und danach für jedes device "path /dev/bus/usb/XXX/YYY" ausführen.

Reboot.

Ich vermute aber mal das geht auch mit anderen Methoden, evtl. SSDT-USB-Reset.aml oder ähnlichem,

das ist mehr ne Eigenart von diesen PCI-Karten mit USB-Bluetooth.

Seit diesem Reset funktioniert unter BigSur, Monterey und Debian das Bluetooth, nur Windows...

das zeigt immer noch "Broadcom Bluetooth Download Device" an 🙂

edit: geht auch wieder unter Windows.