Anfrage aus dem HWC - DW 1560

Beitrag von „Deejay“ vom 7. Dezember 2021, 12:36

> Zitat von anonymous writer
>
> Im Anhang die nötigen Einstellungen damit die Karte auch unter BigSur richtig funktioniert mir OpenCore.

Anfrage an anonymous_writer

Also ich habe jetzt echt alles ausprobiert, aber ich bekomme das einfach nicht hin. Mein WLAN funzt einwandfrei, aber ich bekomme das Bluetooth nicht zum Laufen und das BT Icon nicht in den Systemeinstellungen angezeigt. ☹️

Habe die Root ID eingetragen in die conflig.plist, alle anderen Einträge übernommen und die Kext Files in den EFI/OC/Kexts Ordner kopiert. Aber es mag einfach nicht klappen.