Erledigt OpenCore mit Monterey lässt sich Zeit beim booten

Beitrag von „CMMChris“ vom 19. Dezember 2021, 11:06

Könnte auch Bluetooth sein. Was wird denn in den Systeminfos unter Bluetooth angezeigt?