Erledigt

Atheros AR9285 und AR3011 magic Trackpad

Beitrag von „Griven“ vom 20. Juli 2013, 00:20

Ja, ist frustrierend aber ist halt so. Der Apple Mikrokosmos funktioniert eben nun mal leider so. Also entweder ein Airport Extreme aus einem havarierten MacBook irgendwo bei ebay schießen (eher teuer das) oder eben eine Atheros WLAN Karte für den Mini PCIe Slot kaufen, die mit OSX spielt und zusätzlich ein USB Bluetooth Dongle das passt. 🤔