# Monterey auf HP Pavilion X360 14-ba131ng - Installation zeigt interne Laufwerke nicht an

### Beitrag von „Mr_T_aus_B“ vom 8. Februar 2022, 23:19

Beim Herunterfahren geht der Laptop nicht aus.
Das mit den IDs für die Soundkarte probiere ich dann morgen.