Booten in Installer nicht möglich

Beitrag von „.Marcel“ vom 12. Februar 2022, 20:41

N'Abend zusammen,

ich habe mir aufgrund des Defekts meiner alten Grafikkarte (RX 580) eine Neue zulegen müssen. Meine Wahl fiel auf eine Radeon RX 6600XT. Die soll laut Apple unter Monterey 12.1 funktionieren. Am Rest des System hab ich nichts geändert:

Core i5 9600k

Asus Z390-P

AsRock Radeon RX 6600XT

Samsung EVO 960

Vor dem Wechsel lief alles einwandfrei, seitdem ich die neue Grafikkarte habe, komme ich jedoch nicht mal bis zum Installer.

An sich bootet macOS im Verbose Mode durch und anschließend lande ich nur beim Apple-Logo mit Ladebalken, der sich ca. 5mm ausfüllt.

Weiter komme ich leider nicht. Fehler o. Ä. bekomme ich auch keine entgegengeworfen.

Eventuell kann mir jemand von euch weiterhelfen, ich verzweifel aktuell echt ein wenig .-.

EFI-Ordner hängt an

Vielen Dank vorab

Grüße

Marcel