Wake-up Problem Bluetooth (Fenvi T919)

Beitrag von „Hecatomb“ vom 18. Februar 2022, 12:52

Der eine Port steht nicht auf internal..♂♂

Du kannst im hackintool bei usb unten rechts einen Kext erstellen. Stell den einen Port dort noch vorher auf internal und Pack den Kext mal in die Efi. Ssdt musst du natürlich dann deaktivieren. Mal schauen ob es dann vielleicht geht. Den Cardreader auch, falls es ne interne Geschichte ist und kein usb device

Kannst ja auch mal bilder von deinem bios setting machen und hier anhängen.