Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 9. April 2022, 12:51

Ob Clover oder OC macht null unterschied. Wichtig ist das der Dongel erst mal unter USB sichtbar ist. Ist er das?