Booten geht nach installieren der Webdriver nicht mehr.

Beitrag von „simon0302010“ vom 21. Juli 2022, 20:31

Hallo,

heute habe ich mir unter High Sierra (17G13035) die passenden Webdriver für meine GTX 970 installiert. Anschließend habe ich per BIOS von iGPU auf die Nvidia umgestellt. Jetzt bootet High Sierra aber nicht mehr sowohl mit und ohne dem bootarg **nvda_drv_vrl=1**. Hier ist ein Bild von dem Problem: