Atheros AR938X Wifi Adapter unter Monterey

Beitrag von „Azuric“ vom 7. Oktober 2022, 17:37

Klappt leider nicht so ganz. Noch andere Vorschlage oder hat zufällig werd die selbe Karte?

Nach der Anleitung von Oben, Bootet OSX nicht.

Liegt an der AirPortAtheros40.kext.

(hab alle nacheinander versucht.)



hab ein Sicherheitsbootstick sobald ich die rausschmeißt, fährt er wieder ganz normal hoch....