# macOS 13 VENTURA beta

## Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 13. Oktober 2022, 20:45

Der Switch ist nicht ausschlaggebend. Problem ist der I225 V von Intel der seit...ich glaube Montery oder Ventura nicht mehr so einfach will. Es gibt verschiedene Workarounds dafür. Ich brauchte z.B bei meinem Z690er nur das Bootarg dazufügen.

Lüppt.

Ja lüppt anscheinend bei Technotron mit 2,5Gb/S. Verwirrend ist hier für mich der KEXT. Den hab ich so nicht gebraucht. Scheint wohl hier auch Boardmässig Unterschiede zu geben. Vielleicht weiss Mieze was da den Crash auslöst?