X58 USB mapping problem

Beitrag von „kevios12“ vom 8. Dezember 2022, 19:58

Diesmal blieb er nicht total stecken aber USB ports weiterhin tot(ist ins setup diesmal gekommen aber)

Edit: nach einem hard reset über den schalter gehen die Ports ohne pc komplett auszuschalten. (Bisher)