Lenovo M920Q TINY Intel Core i5-9500T, 16GB DDR4 auf einmal keine Dual display mehr

Beitrag von „apfel-baum“ vom 18. Dezember 2022, 21:47

hallo Rambo45 ,

generell eine standardfrage- geht das "einfach so" nicht mehr- was wurde davor gemacht, ein biosupdate, ein osupdate auf 11.7.3, ram erweitert, karte/ssd ein-ausgebaut,.. ?

lg

edit-ventura, wohl möglich,- im zweifel bei der grafik via oclp, jenachdem was man mit dem rechner vorhat- und mmn ein unfertiges system nutzen möchte- ja warum nicht