OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Arkturus“ vom 20. Dezember 2022, 18:32

Bei aller Perfektionierung für Ventura habe ich am T460 jetzt das Problem, das Big Sur 11.7.2 nicht mehr booten mag. Ich finde nicht die Ursache. Der Bootvorgang bleibt immer an dieser Stelle hängen. Der Konflikt bleibt ja im Verborgenen, der Code der zu sehen ist, wurde ja abgearbeitet.



Hat da jemand einen Rat?