Nach planmäßiger Stromabschaltung zum wiederholtem male die Satanlage ausgefallen

Beitrag von „kaneske“ vom 17. Februar 2023, 21:29

[Arkturus](#) also wenn es Sinn machen soll brauchst du Typ I und II im Hauptverteiler und nen Typ III am Gerät selbst.

Dann hast du recht guten Transientenschutz. Oftmals ist aber auch die Erde echt schlecht an der SAT Anlage und dann haut es deswegen durch.

Bin aber wie gesagt lange aus dem BK Thema raus. Mit innerem Blitzschutz fährst du aber gut, am Besten Dehn nehmen. TNS 255 im Zählerbereich und dann die Gelben für den Endgerätekreis.

Solange du auch ein TN-S/TN-C-S Netz haben solltest am Hausanschluss...