USB Mapping funktioniert nicht/ Intel Bluetooth

Beitrag von „MacPeet“ vom 7. März 2023, 15:40

Wie hier oben auf beiden Bildern zu sehen ist, es müssen immer beide Zeilen verändert werden, einmal die Zeile oben vor dem -XHC und unten dann die Zeile mit model.

Wird nur eine Zeile verändert, dann gibt's anschließend kein USB mehr.