Erledigt Aktueller Bluetooth Dongle für Mac OS Catalina

Beitrag von „Ni_Xo“ vom 8. März 2023, 11:39

> Zitat von Arkturus
>
> die Bezeichnung ist nicht maßgeblich. Das ist so vollkommen OK. BT muss damit funktionieren.
>
> Meine Fenvi ist in den Screen unter HS12 zu sehen. Funktioniert OOB.
>
> Hast Du BlueToolFixup.kext in der EFI? der wird ab Monterey benötigt. Andere Treiber aus dem BRCMPatch dürfen nicht geladen werden.
>
> 
>
> Alles anzeigen

Aktuell hab ich mit dem EFI gar nichts gemacht da ich nen Mac Mini (2018) habe bei dem nur das Bluetooth Modul defekt ist wie es aussieht.

Kann ich das dort ebenfalls bearbeiten?