Wer hilft mir mein Bluetooth zum Laufen zu bekommen? T480s BCM94360NG

Beitrag von „cobanramo“ vom 17. März 2023, 20:27

> Zitat von kru102
>
> Nun stellt sich die Frage der nötigen Renames

Du brauchst keine renames oder so, einfach alle USB bezogene kexte & Acpi Aml`s rausnehmen.

danach im Config.plist den "XhciPortLimit" aktivieren und neustarten in Catalina.

Unter hackintool solltest du nach dem bereinigen und aktualisieren alle USB Ports sehen.

Hier passend entfernen und konfigurieren und exportieren, das wäre dann dein USBMap.kext

Neuen Kext einbinden und den XhciPortLimit wieder deaktivieren und neustarten.

Gruss Coban

Edit:
Kannst du mal ein Bild nach dem aktivieren der Quirk und neustart ein bild vom Hackintool senden?