Batteriestatus (OC 0.9.0) Ventura

Beitrag von „Locke“ vom 24. März 2023, 17:54

Ja es muss in 8 Bit geändert werden.

https://github.com/gnodipac886/MatebookXPro-hackintosh

hilft vielleicht.

oder ACPI Battery mit FakeSMC probieren.

ging bei mir Langezeit nur mit der Variante.