Sporadische Kernel Panics mit Bezug auf VTDecoderXPCService unter MacPro7,1 mit Radeon RX 560 - Ideen?

Beitrag von „holgersen“ vom 26. März 2023, 12:53

Nach nun 4 Wochen Uptime mit der Radeon RX 5500 XT lege ich mal fest, dass das Problem durch den GPU-Austausch gelöst ist. Wir hatten auf beiden Rechnern keine Panics seit dem letzten Posting mehr.

So gut die Radeon RX 560 als GPU im Zusammenspiel mit einer Intel UHD funktioniert – als dezidierte, alleinige GPU scheint es Probleme zu geben und sie ist dafür nicht geeignet, zumindest nicht mit dem Mac Pro SMBIOS. Hier muss man dann auf die Radeon 580 oder halt höher auf Navi gehen, andernfalls kommt es zu den sporadischen Panics vor allem im Idle, die durch das Videotoolbox-Framework ausgelöst werden.