Ventura und HD620 Grafik - Zwickmühle bezüglich Skylake-Spoof

Beitrag von „Holz_Michel“ vom 7. Mai 2023, 21:37

Im Anhang die aktuelle EFI. Habe die Ressourcen weggelassen sowie die Seriennummern rausgelöscht.

Habe soeben noch eine interessante Erkenntnis gehabt:
Wird ein externer Monitor per HDMI angeschlossen, ist auf diesem das Bild einwandfrei. Nur der integrierte Monitor ist vom Color Banding Problem betroffen.